dk;ky;& Hkfe lj{k.k vf/kdkjh] Hkfe fodkl ,o ty llk/ku foHkkx tkyku&prFkA

i=kd@ @ HkOlOvO @ y[kk @ 2012&13 fnukd

fufonk lpuk

Ok'k 2012&13 e cUny [k.M idt d vUrXkr v/kkgLrk{kjh dh bdkb d dk; {k= e djk; tku oky i{k= fodkl dk;k gr fuEu fyf[kr fooj.k d vulkj fuek.k lkekxh dh vkifr gr iFkd&iFkd egj cUn fufonk; vkef=r dh tkrh gA fufonk; fnukd 20-08-2012 dk vijkUg 1 ct rd ikIr dh tk;xh rFkk mlh fnu vijkUg 2 ct Ø; lfefr rFkk fufonk nkrkvk ,o mud ifrfuf/k;k d le{k [kkyh tk;xhA fufonk ii= fdlh Hkh dk;ky; fnol e fu/kkfjr "kYd] tk ckil n; u gkxk] tek djd fnukd 19-08-2012 rd ikIr fd; tk ldr gA fufonk nkrk Qe d ikl okf.kT; dj ith;u] "kk[k iek.k i=] pfj= iek.k i=] rFkk vk;dj iek.k i= miyC/k gkuk pkfg;A nh x;h fufonk nj 30 tu 2013 rd iHkkoh ekuh tk;xhA nh x;h nj leLr O;;k ,o djk dk lEefyr djd nh tk;xhA bV vkifr gr doy HkVBk ekfyd rFkk lheV vkifr gr MEi ekfyd gh vf/kdr gkxA fufonk dh "kr fufonk ii= d lkFk dk;ky; l miYc/k djk;h tk;xh tk fufonk nkrkvk dk ekU; gkxhA fuek.k lekxh dk fooj.k fUkEu idkj gA&

Ø0 l0	ugj dk uke	dykck l0	fuek.k lkekxh dk fooj.k				
			bV iFke J.kh lkbt 23X11X7 leh¼l[;k½	Ekkjx] yky ¼?ku eh0½	iRFkj ifV;k yky fpRrhnkk lkbt 90X60X3-4cm	thjk fxV 10MM ¼?ku eh0½	lheV Jp/ ACC 43 xM ifr cx 50 fdxk
1	efg;k ek0	1]4	120000	200	1200	1-35	480
2	Ek/kkx< ek0	1]2]4]5	125000	220	1270	1-50	525
3	vkj[kh ek0	1A,3A	48000	85	485	0-50	200
4	dUuÅ ek0	1]2]2B	100000	175	1025	1-00	415
5	itkfu;k ek0	1]2]7]8]9]10	323000	570	3240	3-80	1330
6	j<j ek0	4]6]8]11]12]14]15]17]18]20	50000	880	5100	5-80	2100
7	Åejh ek0	36A,38A,42,43,43A,44,44A,46,49	125000	220	1250	1-50	510
8	Vhgj ek0	2A,3,22,23	85000	150	870	1-00	360
	;kx		9]76]000	2500	14440	16-45	5920ckjh
	/kjkgj dh /kujkf"k &		78]000	75]000	70]000	500	35]000
	fufonk ii= dk eY; &		1500	1500	1500	200	750

¼v"kkd dekj voLFkh½
Hkfe lj{k.k vf/kdkjh]
Hkfe fodkl ,o ty llk/ku foHkkx
tkyku&prFkA